

## AGROLAB Italia S.r.l. a socio unico

Via Retrone 29/31, 36077 Altavilla Vicentina VI, Italy  
Tel.: +39 0444 349040, Fax: +39 0444 349041  
[altavilla@agrolab.it](mailto:altavilla@agrolab.it) [www.agrolab.it](http://www.agrolab.it)



Spett.le  
**VETROPACK ITALIA S.R.L.**  
Via San Cristoforo, 51  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Data: 20/02/2020

Pagina: 1 di 1

### Allegato al Rapporto di Prova Nr. 132579-393540

Sulla base dei parametri determinati e riportati nel Rapporto di Prova nr. 132579-393540, sono formulate le seguenti

CONSIDERAZIONI AI SENSI DELLA DECISIONE 2014/955/UE E DEI REGOLAMENTI 1357/2014/UE E 997/2017/UE (in riferimento al Reg. (CE) n. 1272/2008 aggiornato al X° adeguamento)

I parametri da determinare sono stati scelti dal produttore in funzione della natura del campione.

Ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/Ue, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti, e dell'allegato al Regolamento 1357/2014/UE, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/Ce relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, come modificato dal Regolamento 997/2017/UE per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico", il campione in esame risulta:

#### **RIFIUTO NON PERICOLOSO**

(CODICE **CER 17 05 04** - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03\*)

#### **AMMISSIBILITA' DEL RIFIUTO IN DISCARICA**

Il D.M. 27 Settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", attuativo del D.L.vo n.36 del 13 Gennaio 2003, sulla base delle analisi sul tal quale e dei risultati del test di cessione, che rispettano i limiti della tabella 5 del suddetto decreto e le condizioni previste all'art. 6, commi 3 e 6, prevede per la tipologia di rifiuto considerata la destinazione in:

#### **DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI**

Nota in merito agli Inquinanti Organici Persistenti: sono stati determinati tutti i composti elencati nella tabella in Allegato IV al Regolamento 2019/1021/UE (che abroga e sostituisce il Regolamento 850/2004/Ce e s.m.i.), come modificato dal Regolamento 2019/636/UE.

#### **CONFRONTO CON I VALORI LIMITE INDICATI PER IL TEST DI CESSIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DEL D.M. 05/02/98 (come modificato dal D.M. 05/04/06, n. 186)**

Il campione in esame è stato sottoposto al test di cessione previsto nell'Allegato 3 al D.M. 05/02/98 (come modificato dal D.M. 05/04/06, n. 186): "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1998, n. 22" ed è risultato non conforme ai limiti di legge indicati nel suddetto allegato per il parametro "Piombo".